発行日: 2011年8月22日

部品製造部(コネクタ部門) 不具合整理No. 43F-8-011 生産 2 課 G 発 行 不具合連絡書 先. その他: 配 生 生 め 承認 確認 副造 営 作成 技 精 品 品 造 牛 産 産 産 産 0 布 部 業 理 術 研 証 技 技 部 き 四 先 툱 課 課 課 課 課 課 課 長 課 課 課 課 課 乃田 11.8.22 11.8.22 1 11, 8, 22 1 1 1 1 1 部数 映次 連絡受理日 2011年 8月 22日 AM) PM 10:00 不具合受付者名 営業 品質保証2課 島田 客先名 日本モレックス(株) 連絡者名 大連 住本様 客先よりの連絡方法)電話 ()郵便 ()荷物 (O)EX-N)FAX 不具合区分)苦情 (O)不良 ()クレーム ()調查依頼 図番 / 品名 503449-1209 / HI-FIX COAX HARNESS FOR 1.2GHz SIGNAL PIN 10202ZQ 090211-018D1-001~010, ロットNo./数量 310,800 100211-018D1-001 内容 略図(必要な場合のみ) 端子に金属カス付着の連絡。 ガイド当たりによるヒゲバリ 長さ: 0.188m 長さ: 0.053mm 品質改善通知書 協力工場不良連絡書 非) 2011/8/29 迄 回答期限: 掲示期間:品質異常改善通知書提出まで 発 行 先 確 認 欄 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示 → 品質異常改善通知書提出にて掲示終了 → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる