社内検査異常速報

発行日 2019/03/25

III 100 ELSC III XETKING			元11日 2013/00/20
生産ゲループ名・	モールド生産G	生産担当者 竹内	誠
検査グループ名・	モールド品技G	品技担当者 吉田	由美子
	 日本モレックス合同会社		
	74460102 金型番号 MM59	90	
	O. 35 BB SSB6 RP PLUG OM 19		
仕様番号			
	90320BW3M01-06		
対象数量(個)	269, 190		
	90320BW3 01.03-06		
不具合数量(個)	200, 880	発 生 率	
発 生 状 況	<u> </u>	出荷検査	通常
単価(個)	3.32455		667.836 572, 187
めっき先		- 10 10 <u>102</u> 100 (1 3 7)	
区分	☑ 工程内異常品 □ 焼ノ	人異常品 めっき仕様	
	LCP-スミカスーハ°-E6808 UHF BZ		
保留理由	MD・その他		
	01 カット型より丸穴金属バリ	発生(6010050と同内容)	
不且人协会	03-04 奥キャリア丸穴変形		·
(略図)	05-06 奥丸穴変形ヒゲバリ	手前・奥抜きバリ	-
(ADET)		,	
	材料・プレス・焼入・めっき・傶		
処理	納品・廃棄・返品・一部を	品廃棄・一部納品返品 N	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			4233 4667,603
コメント			
·	特别作業作政義(3/29).	
		因部署)	
製造部長製造部		当課長 品証課長 品証担当	生産課長 生産担当 品証集計担当
	印	(在)	
	14.22 (19.4.12) (19.4.12)	19.4.11	19 4.12 19 4.12
(19.4.23)	福規		支援 支援
*		(19.4.11	品技担当発行 品技GL 品技課長
	担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に		
l l	廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 返品の場合は『納品』と『返品』にレ点。	をする。	吉田 由美子 山岸 10 3.25 山港
autwala		۵, ۵۰	19.3.25
\checkmark	i.		①この内容を不具 合品台製 に記載す
			初品 る。
品証集計担当	品技課長 品技担当	担当課長 管理課長 営業処	D.理担当 管理処理担当 品技GL
19.4.23			
	777 E 11 14 14 14 14 17 11 14 1	(起因部署) (協力会社)	③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
	現品出庫指示 現品出庫	最終処	「日本日本銀みに御除す
	i		