【用紙-1】 整理No. 6010118,19,20 2019年04月10日 発行日 品質改善報告書 製品cd 50167130 吉田 直文 担当者 発生原因: 2019年4月24日 担当課 モールド生産G <指定回答日> 流出原因: ——年——月 띪 図番 303898-1-11 承 認 認 担当者 確 質 保 品 BM28(0.6)-44DP/2-0.35V セッエンサ (D) 19.4 証 190404-8-V-0001-0004、190405-8-V-0001-0012、190408-8-V-0001-0004 ロットNo. 数量 471,250 個 19 4.11 課 由浩 MD・端子削れ 不良項目 記 金 額 1,065,864 円 <不良内容> <略 図> #Rクイキリケズレ・ヒゲバリ 発生原因 流出原因 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) (ナゼ発生したのかを3回繰り返して草の発生原因を掴む) 1 1 流出対策 発生対策 (誰が、いつまでに何を、どうする) (誰が、いつまでに何を、どうする) 起 因 部 署 記 λ 金型番号 MM507 担当者 担当者 対策実施ロットNo. 対策実施ロットル 对策実施日: 年 月 В 対策実施日: 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 水平展開の有無(有の場合、対象製品名又は図番を記入) 所属長コメント(作業者への指導内容とグループ内周知徹底方法) 所属長コメント (作業者への指導内容とグループ内周知徹底方法) 確 標準類改訂 無 原因区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備 □梱包・輸送 □管理・仕様 □その他 承認 確認 担当者 対策効果 口有効性の評価にて、対策効果の確認をします。 の確認 ロコメント( ) 品 質保

(株) 鈴木

の計50かにおいて、同不具合が無い為、

の計 ロ外を含む8ヶ月以上の間、

50小生産後又は対象期間経過した場合は下記に記入の事(記入の無いものは調査中とする)

有

効

性

予防処置

口対策後、 有効性有りと判断致します。

同不具合が無い為、有効性有りと判断致します。 口対策後、1年以上生産履歴が無い為、閉鎖致します。

要 • 不要

口対策後、

口その他(

証

課

Rev: D SQM-22010-1

確認

承認

担当者