発行日: 2013年08月30日

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

45F-08-020

生産四課1G 発 行 先

不具合連絡書


配	製造物	製造副	品証(営業	生産等	生産部門	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質技術	品質			承認	確認	作成
信先	部長	部長	(副)部長	部門	管理部門	門門	門門	, ナ 部ン 門ス	き部門	削部門	投術部門	投術部門	保証部門			43.8.30	佐竹 13.8.30 由浩	13 8.30
連維	各受理	目			2013/8/29													
不具合受付者名					品質保証部品質保証三課品質保証G 和田 哲夫													
客先名					日本圧着端子製造株式会社								連絡者名 検査1係 小谷様					
客先よりの連絡方法					Email													
受付区分					不良													
仕様番号 / 品名					MIL-S412 /								MIコネクタ(テイハイタイプ [°]) コンタクト					
ロットNo.					2217	64.00	01-00	006										
対象数量					150,000													
									A						A STATE OF THE PARTY OF			

不具合内容

プロテクター横フレ変形。No.1~5の外周側50cmにて発見。それより芯側は未確認。

めっきメーカー(東新工業横浜工場)にて発見。

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限:

2013/09/12 迄

回答期限:

迄

発行先確認問

掲示期間: 2013/09/06 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる