(株)シンエイ

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を

発行日:

2015年09月11日

整理No:

47M-09-001

協力工場不良品連絡書

(株)

鈴

記

入

木

提出して下さい。 指定回答日:

2015年09月18日

15 9.14






担 当

仕様番号 505006-0810 0.4 BB CONN H=0.75 POWER PLUG TERM OM AS 名 金型番号 ME036 ロットNo 50802BW302

連絡受理日 2015/09/11 15:50:33 対象数量 16.424

不良内容 ハウジングにクラックが発生





返却品の処置 (数量明記)

1. 確認内容 上記写直にで確認しました

2. 発生原因

割れ、ショナは、今までより、連続に発生でる 不良けので腌査員は、その不良の見う等は 力是把握に作業にいます。又、大量流出は 考えられてい為、原因不明であ。

4. 流出原因

左記同じ

エー正

記|置|

協

3. 発生防止対策 場処

毎朝、作業前に割れショナの発生が許等 報告し福笛所を再確認による 作業を行ける。

5. 流出防止対策

左記同じ

入

鈴

木 認 実施日: 27年9月15日

実施日: 27年 9月 15日

回答日:

承 認

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

(株)鈴木

調査

官 確認者

作 成

標準類改訂

対策後、509(6BW3-01-32~5092-1BW3-01-459計5ロットに確 おいて同不具合無しの約、有効か生有りと判断で致します。

爱师 151218

承 認



調査



27年/0月/3日