| 【用紙一1】 | | | | | | | | | |
|--------|-------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------------|---|-------------------------|
| | | 品質異常改善通知書 | | | | | | 不具合整理 担当課 担当者 | No. 47F-08-020 生産一課 |
| - | | 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりま 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに | | | | | 発行日: | 2015年08月31日 | |
| | | | | | | ٤١١. | 承認 | 確認担当 | |
| 1 | - 1 | | | 発生原 | 因 生産課: | 2015年09月03 | 日 迄 | 黒岩 | (佐竹) 並藤) |
| Ι. | _ | 品 質 指定回答日 : 2015年09 | 0 E 11 E | 流出原 | 因 生産課: | 2015年09月08 | 日 迄 | 15.8.31 | (15.8.31) (15.8.31 |
| | 具 | 保 相处凹合口: 2013年0 | 97110 | 流出原因 | 品質技術課: | 2015年09月11 | 日 迄 | 映次 | 由浩 広司 |
| - 1: | 不具合内容 | 証 仕様番号 8100-4963 | | | | 写真・図 | | | |
| | 容 | 課 品名 835A TH TERMINAL | | | A | | | | |
| - | | ロットNo EH76003043 EH760055B3 EH750058E1 対象数量 3リール | | | - | | | | |
| | - | 本具合内容及び確認内容 端子先端変色による導通不良。 異常品の暫定処理 確認中 | | | | | 4 | | |
| 1 | | | | | | 治器 | | A PROPERTY OF | |
| - | | | | | | | | 200 | |
| 1 | | | | | | Ol | 品 | 不良品 | |
| L | | | | | | OI OI | ПП | 个及印 | |
| Г | | 発生原因 | | | | | | 生対策 | |
| 1 | | 生産課 (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) | | | (誰が、いつまでに何を、 | どうする) | | | |
| 1 | | 层纸《游迎·打·大水》 | 持口图是 | 更去 | きた人/ | P | | | |
| 1 | | 履歴と確認しましたが、特に問題ありません。 | | | 0 0100 | 2 8 | | | |
| | \ | (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) | | | | | | | |
| 1 | - | | | | | | | | |
| - | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | |
| 1 | | | | = | | | | | |
| | | ↓ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| - | | ž I | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
| - | | 1 | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| | | * | | | | 対策実施日: 年 | Я | 承認 | 確認担当 |
| | - | 不具合ロット生産日: 年 月 日 | | | | 対策実施ロットNo. 水平展開の有 | · fit | 15.92 | 15 0.0 Z 15 9.02 |
| 1. | ŀ | 不具合叩外生産日: 年 月 日 金型番号: L7089 | | | | (有の場合 対象製品名) | スは図番を記入)) / 実施 | 海东 | 和意 4史 |
| | 起 | 流出原因 | | | | | | 出対策 | AND GEN |
| | | 生産課 | | | | (誰が、いつまでに何を、 | | Щил | |
| 高 | 署記 | (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) | | | | | | | |
| | 시 | 特に問題ありませんでした。 | | | | | | | |
| | | ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | + | | | | 対策実施日: 年 | A B | 承認 | 確認担当 |
| | | ↓ | | | 対策実施ロットNo | | 港 島 | WE DE 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | |
| | | | | | 水平展開の有 | ·無 | 15.92 | 15, 9, 02 15, 9, 02 | |
| | | | | | | (有の場合、対象製品名) | (は凶番を記入) 実施 | | 和意 |
| | | 品質技術課 | | | | (誰が、いつまでに何を、 | どうする) | 10.04 | |
| | | (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) | | | | | | | |
| | | 端子先端の変色 | | | | | | | |
| | | ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) (保管サングルを見まげーが、特に問題 すありませいでしてー | | | | | | | |
| | | 保留サンプルを見まけるが特には | 思しゅりまし | LWC (| | | | | |
| | | * | | | | 対策実施日: 年 | Я В | 承認 | 確認担当 |
| | | 1 | | | | 対策実施ロットNo. | / | 山岸 | ** |
| | | 7. | | | | 水平展開の有 | ・無フけ図楽を知る) | 15,9,-4 | 善成 15.9.04 |
| | | 2 | | | | (100周日/八京教即日) |) / 実施 | 德行 | 15,9,04 |
| | 標 | 準類改訂 有・無 (| | | | |) | | (6/9) |
| | 品 | 原因区分 □作業 □金型 | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN | 查工程 | 母設備 | □梱包·輸送 | □管理·仕村 | 東 □顧名 | □その他 |
| | 質保 | 効果の確認 | 承認 | 確認 | | 有効性の評価 | | 承認 | 確認担当 |
| | 保証 | | | | | | | | |
| | 課 | | / / | | | | | | |
| L | _1 | | V V | (Lot. \ | | 要、不要 | | <u> </u> | 2011 2000 |
| | | | | (休) | 鈴木 | | Rev | : B | SQM-22020-1 |