発行日: 2014年05月27日

部品製造部(コネクタ)

生産二課1G 発 行 先

不具合整理No.

45F-05-012


不具合連絡書

配信先	製造部長	製造副部長	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門			14	認 (5,27 央次	福 和 14.5		(里	5.27
連絡	各受理	日			2014/05/27 20:36:46																
不具	具合受	付者	名		品質保証部品質保証二課品質保証G 黒岩 映次																
客约	客先名					日本モレックス株式会社								連絡者名大給様							
客先よりの連絡方法					Email																
受作	受付区分					不良															
仕村	仕様番号 / 品名					50398-8000							2.5 WIRE TO WIRE CONN. CRIMP PIN								
םש	ロットNo.				14.01	.29.1.	17													*	
対象	対象数量				10,000																

不具合内容

日本モレックス㈱顧客にて端子汚れが検出されました。

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

掲示期間:

回答期限: 2014/06/09 迄

回答期限:

迄

2014/06/03

行 先 確 認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

迄