木

記

入

協

エー正

場

記

入

(株) 確

鉩

木

力是

三友電子工業株式会社 様

発行日:2011年 7月20日

不具合管理No. 43F-7-022

## 協力工場 不良品連絡書

(株) 再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を ・ 提出して下さい。

指定回答日:2011年7月26日



١	図	番	503186-2029	内容
	品	名	MICRO SD CARD CONN.NORMAL ULTRA LOW-PRO SWITCH TERM	
	ロットNo		めっきロット 10519ZQ SU260511- 018H1.012,014,016,018 プレスロット 11.05.14.AQ.007,009,011,013	
	発生日		2011年 7月 20日	1
不良数量		数量	40, 000 (4リール)	
		5 -t-		

F	₹ <b>‡</b> ∏	Contraction of the Contraction o

廃棄

返却品の処置(数量明記)

2. 発生原因 羽狐冷熙

别轮参照、

4. 流出原因 31) 新多啶

3. 発生防止対策 羽 私人 发 段、

5. 流出防止対策 別級為既、

置

実施日:H<sub>//</sub>年 9月27日

実施日:H //年 9 月 27日

在庫品仕掛品の確認 在庫品 />

仕掛品 💍

回答日: H //年 9 月28日 承認 調査 作成

標準類改訂 有・無

対策後、11、09.29.A.U.0009~11、10、105.A.U.0150の計5ロットにおいて、同不見合い無い為、有効が生有りと判断致はす。

12.2.09

Rev: A

調 査 佐竹 12,2,09 由浩

12,2,09

確認者

(株) 鈴木

CQM-10010-4

(品キル火)書き雅野吸賞異野工好会代函

品籍敘款XM 口

丑责并自 口

株式会社鈴木 品質保証課 島田楼

お世話になっております。三友電子の原です。

503186-2029巻き不良に関しまして、調査結果を一報します。

対象リールは特に異常履歴やリワーク履歴はありませんでした ので、通常生産して通常出荷しているリールでした。 また、弊社巻き状態の記録は合格でした。

担当者に聞いた結果、写真の様な巻き状態では不合格レベルで巻き直すとの事でしたので、弊社出荷以降の発生であるものと 推測されます。 出荷は丸便にて御社戻しでした。

前回のMICROSD巻き不良(リール中間で端子飛び出し)の際に、 御社でも巻き状態を確認しているとお聞き致しましたが、 該当ロットの御社の巻き状態の確認結果はいかがでしたでしょうか。

1RLとびで発生している点が気になりますので、念のため、 現品を確認したいと考えております。 弊社への返却のご検討をよろしくお願い致します。

何卒よろしくお願い致します。

三友電子工業㈱館林工場 品質管理課 原

---- Original Message ----From: '島田和典' 〈shimada\_kazunori@suzukinet.co.jp〉 To: 'sanyu-hara' 〈hara@sanyu-electronic.co.jp〉 10. Saftyu-Hafa Marawsanyu-eletronic to jp/ Sent: Wednesday, July 20, 2011 12:17 PM Subject: Re(2): MXD-P2-1107-04 503186-2029 スイッチ端子巻き不良 工程異常処理報告書

〉三友電子工業株式会社 〉品管 原様

変換しましたので宜しくお願いします。

燃給木 鳥田

〈 〉 sanyu-hara (2011/07/20 11:33): 〉〉株式会社鈴木 〉〉品質保証課

〉島田様

>>>お世話になっております。三友電子の原です。

〉添付の新しいエクセルファイルでは開けませんので、 >>お手数ですが、再度送付をお願いします。

›› シシ該当の作業者は本日の夜勤ですので、 シシ調査や状況確認は夜の内に行ないます。

› 夕 が何卒よろしくお願い致します。

· >三友電子工業㈱館林工場 >>品質管理課 原

-- Original Message ----

// >>> 三友電子工業株式会社 >>> 品管 原様 ・ Fax : UCO・251・2623 ・ E-mail : shimada\_kazunori@suzukinet.co.jp ・ 供給木 島田禄 お世話になっております。 表題品番巻き不良ですが、別リールからも発生しています。 ・発生ロット:10519ZQ 11of18、13of18 ・不良数量:20,000pcs ・不良ので、巻き不良(巻きがきつい) ・不良処置:本製品も使用不可と判定し返品します。 以上 ご確認よろしくお願い致します。 モレックス大連 品管 住本 詳細につきましては、添付資料をご参照ください。 3051002063・バーダー 当不良について在庫品と現行生産品を確認し、発生及び流出原因を調査し、 製造元要因の場合は再発防止対策をご検討の上、7月26日までに調査報告をご提出頂きます様