発行日:

2019/1/21

整理No.

6009797

特別作業記録

品質保証課

	図	番	G-109772	承認	調査	担当
	品	品 名 BB35C-PAA40AB3-522E-DLF(サンノウ)		が構造、		(1) th
	数	量	40,480	(19, 1,, 1)	192127	(19,1,21)
ロット		-No		智治		步臺

190111-2-H-0005

実施期限

2019/2/4

<不良内容>

#C 反ゲート側長手方向実装面縦パリ

<処置方法> 不具合品に マーキング



保 <手順>

成形品のため、手袋、マスク着用のこと。



課

証

質

右写真を参考に不具合品にマーキングしてください。

#Ccavに発生傾向あります。

マーキング後品はカセット巻き状態で納入してください。

マーキング後品を画像装置へ投入し、マーキング品をカットしてください



不明点あれば連絡願います。

※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。

	<作業日	>		【<備考>表生美後(即(紅ハ"リ)
品	4 /نى	F / 月 ユンロ・	~ /+3/年 / 月3/日	<備考> 長午実数 tD (共八**1) 190111 - ユー H - 0005 - 430. マーチンクロ
技	<作業者	 名>		
品質技術課	METT			
`				
生産			1,050	11-2:11. カセットだる.
課	作業結果	廃棄数 :	430 r	作業時間 : /O H
	计不相外	良品数 :	40000 5	集計月度(品証記入): 月度 集計済
	/ 四畑 /			

<受埋>

39,460

品質保 証 課

画像投入 カワニン済





