【用紙-1】 発行日: 2016年05月06日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-05-001 生産1 発 行 不具合連絡書 先 品質 承認 確認 作成 産 業 産 ンテ 造 造 証 術 つ 密 産 質 配 副 部 管 部 き 技 技 部 研 保 部 信 副 門 理 部 門 ナ 部 削 術 術 証 部ン 門 長 先 部 部 部 部 16.5.09 部 16,5,06 16.5.09 部 門 門ス 門 門 裕規 太郎 2016/05/06 15:26:40 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-G(MD) 竹花 智治 京セラコネクタプロダクツ株式会社 客先名 連絡者名竹花 客先よりの連絡方法 電話 受付区分 不良 71 5858 999 X21 XXX S (5858 仕様番号 / 品名 5858 PLUG CONT (H=0.8) プラグCT) ロットNo. 160315.2.I.0008A/B 対象数量 2,000,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) A側コンタクトに変形があり、成形時に樹脂這い上がりが発生 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/05/18 讫 回答期限: 迄 2016/05/12 掲示期間: 迄 **元行先確** 認