【用紙-1】 発行日: 2013年01月08日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 44F-01-002 発 行 不具合連絡書 先 生産 品質技 品質 メンテナンス 承認 確認 作成 一産管 造 証 産 術 0 密 造 配 部 副 部 部 き 技 部 研 保 信 部 副 理 門 門 部 削 術 術 証 長 近燕 近藤 先 튽 門 部 部 部 部 13.1. 13, 1.1 部 門 門 門 連絡受理日 2013/01/08 11:39:23 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課ISO·MS推進G 近藤 広司 客先名 S&Sコンポーネンツ株式会社 連絡者名大森課長 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 8100-4912 パント リアセンサ イタンシ 1.5か タ LONG ロットNo. CP17000353 対象数量 21,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形 該当リールの端子配列は、真っ直ぐ並べない。 VR 1.5T L 511V 生産履歴、サンプル提出依頼有り。 21000 16578 5 CP17000353 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2013/01/16 迄 産 区 分 先 確 認 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる