【用紙一1】 発行日: 2018年11月14日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 50F-11-004 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 造 証 業 産 ンテナ 質技 造 産 術 つ 産 質 密 管理 技術 配 副 部 部 部 き 研 保 部 門 信 部 副 門 部 削 術 証 長 部ン門ス 門 18,11,14 先 長 部 部 部 部 部 18, 11, 14 18, 11, 14 部 門 連絡受理日 2018/11/13 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 影山 善一 客先名 廣瀬香港有限公司 連絡者名韓様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 135534-9-11 U.FL-LP-088 LPシェル ロットNo. 1-952 对象数量 20,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形発生 1/315ヶ 正常品 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 迄 回答期限: 迄 行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる