発行日: 2016年01月14日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 47M-01-001 モールド生産G 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 ンテ 質技 質保 造 証 業 産 産 術 0 密 産 造 配 き 副 部 管 部 研 技 部 部 部 副 門 理 門 ナ 削 術 術 信 門 部 証 爱川 長 先 長 部 部ン 門 部 部 部 部 181.14 161.14 部 門ス 裕规 連絡受理日 2016/01/14 15:45:44 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課ISO·MS推進G 浅川 裕規 客先名 第一電子工業株式会社 連絡者名門田様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 G-109772 仕様番号 / 品名 BB35C-PAA22AA3-500E-DLF ロットNo. 151003-3-V-07,151123-5-Z-03 対象数量 49,170 不具合内容 略図(必要な場合のみ) リール幅寸法規格外 規格:18.80±0.02(18.78~18.82) 実測:MAX18.893 0 (I 18.80+0.02 (18.78 - 18.82) **P**0 0 1 江 皿 0 0 (0000 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/01/27 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2016/01/21 迄 発行先確認欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファ・ 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる