休

鉛

木

記

入

協

力

工

場

記

入

(株) 確

鲐

木認

株式会社三ツ矢米沢工場

股

発行日:

2015年04月07日

整理No:

46F-04-003

## 協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

承 認 調 査 担 当

黒岩 黒岩 黒岩

14.04.07 14.04.07 14.04.07

返却品の処置(数量明記)

指定回答日:

ロットNo 114.11.14.1.A.001-15.03.1.B.050

2015年04月17日

仕様番号441007 03001-05/441007 04001-05品 名ターミナル(1) / ターミナル(2)金型番号P6179

不良内容 ターミナル(1)(2)(バラ製品)において、客先より10個程度 の員数不足が発生。

連絡受理日 2015/04/07 09:44:34

対象数量 4,000(各2,000ケ)

1. 確認内容

2015.3.31、御社工程に於いて、標記製品に員数不足が確認されたとの 御連絡を頂いたため、弊社にて調査を行いました。

2. 発生原因

弊社着工後の計量時、2000ヶ/1袋に計量後製品に 端数が確認されておりましたが、2000ヶ/1袋での

是 相包としていたため、端数分を廃棄していたことが 確認されました。また、遠因としてプレスロ小数と

正 めっきロ小数の相違に対してのサンプリング方法が

明確にしないまま作業を進めさせたこともありました。

3. 発生防止対策

処 3-1)本内容を社内へ展開し、今後は端数が

発生した場合、5袋毎に均等に振り分けるように

置 致します。(5袋/10小のため)

3-2)仕様は量産に入る迄明確にする様、

|再度撤底致します。

実施日: 2015年3月31日~

4. 流出原因

弊社計量器にて計量した際に2000ヶ/1袋であったため、 員数不足は無いと判断し、流動してしまいました。

5. 流出防止対策

5-1)本内容を社内へ展開し、今後は端数が発生した場合、

5袋毎に均等に振り分けるように致します。

(5袋/10小のため)

5-2)員数余剰数発生時の処置方法について、

量産時に明確にする様、再度徹底致します。

実施日:2015年3月31日~

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

186

170

)

回答日: 2015年4月16日

承認 調査 作成 15.4.22 居 15.4.22

調査

標準類改訂 有 - (無 / (

追加对学依维事道础识

対策後、15.03.31、「、E.000 1-0020~15、04.08.1、E.0101-018の映次 計ちられてあてまるなしの人方の4.08.1、E.0101-018の映次

黒岩 15.7,23 時次 映次

黒岩 15.7,23

確認者

(株) 鈴木

Rev: B

承

SQM-10010-4

(株)

鈴

木

記

入

株式会社三ツ矢米沢工場

酘

発行日:

2015年04月07日

整理No:

46F-04-003

## 協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

認 調 査 担 黒岩 黒岩 黑岩 14.04.07 14.04.07 14.04.07

指定回答日:

2015年04月17日

441007 03001-05/441007 04001-05 仕様番号 品 ターミナル(1) / ター・ミナル(2) 金型番号 P6179

不良内容 ターミナル(1)(2)(バラ製品)において、客先より10個程度 の員数不足が発生。

ロットNo 114.11.14.1.A.001-15.03.1.B.050 連絡受理日 2015/04/07 09:44:34

対象数量 4,000(各2,000ヶ)

1. 確認内容

2015.3.31、御社工程に於いて、標記製品に員数不足が確認されたとの 御連絡を頂いたため、弊社にて調査を行いました。

返却品の処置(数量明記)

量数不足分谷2000岁左 無償支給。

医型の なし

2. 発生原因

弊社着工後の計量時、2000ヶ/1袋に計量後製品に 端数が確認されておりましたが、2000ヶ/1袋での 梱包としていたため、端数分を廃棄していたことが 確認されました。

4. 流出原因

弊社計量器にて計量した際に2000ヶ/1袋であったため、 員数不足は無いと判断し、流動してしまいました。

I 正

協

力 是

塌 処

記

入

(#)

3. 発生防止対策

本内容を社内へ展開し、今後は端数が発生した場合、 5袋毎に均等に振り分けるように致します。

(5袋/10外のため)

5. 流出防止対策

本内容を社内へ展開し、今後は端数が発生した場合、 5袋毎に均等に振り分けるように致します。

(5袋/10小のため)

実施日: 2015年3月31日~

実施日:2015年3月31日~ 回答日:

在庫品仕掛品の確認

77 6

在庫品

仕掛品

謟 査 75. 4.16

標準類改訂 棚紀の様常内容の確認について、現場へ既

鈴 好税.依暂好休。

15 4.16 材

杳

確認者

75 4.16

作成

Rev: B

承

SQM-10010-4

2015年4月16日

(株) 鈴木