(個別) 社内検査異常速報

社内検査異常速報No.*9000029*

発行日 2019/04/26

			光1.	<u> </u>
生産グループ名	生産1-2	生産担当者		
検査グループ名	品技1-1G	品技担当者 モー		
/				
得意先名	1 ,			
	Vol 25905830			
製品 名 5859-40 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.9)				
仕様番号70 5859 999 122 XXX S (プラグ・40Pカナグ・)				
	317-A-01-330-A-01. 332-A-01			
対象数量(個)	440, 600	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
不具合ロットNo.	317-A-01-330-A-01. 332-A-01			
不具合数量(個)	440, 600	発 生 率		
発 生 状 況	リール ····································	本 松米	通常	
単 価 (個)	单 单	額(円)	***	0
めっき先	FCM (株)			
区 分	□ 工程内異常品 □ 焼入類	常品 めっき仕様		
材料仕様	C5210HQ-EH 0. 08X21	•		
保留理由	色調不良			
	変色			
不具合内容				
(略図)				
				İ
	 │ 材料・プレス・焼入・めっき・成形	· 白	見証・党業・選送業者・	
	納品・廃棄・返品・一部納品廃		加州 日末 建丛末石	
コメント				
	(起因部	(署) (三)		
製造部長 製造	副部長 品証(團)部長 管理課長 担当課	長 品証課長 品証担	当 生産課長 生産担当	4 品証集計担当
				19.4.26
品技担当発行 品技 G L 品技課長				
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。 ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 モールド品技 19.4.26 19.4.26				
- 部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。 モールド品技 (19.4,26)				
<u> </u>				07 nd nd 7 H
V	ļ _F	□廃棄 □返品 □	納品	①この内容を不具 合品台帳 に記載す る。
品証集計担当	, 		经处理担当 管理处理担当	品技GL
				V
2				3
	現品出庫指示 現品出庫 (起	己因部署) (協力会社)		···
現品出庫指示 現品出庫 (起因部署) (協力会社) ③現品処置実施後、不 長合品台帳から削除する。				
株式会社 鈴木				