
【用紙-1】 発行日: 2018年07月31日 部品製造部(モールド) 不具合整理No. 50M-07-005 モールド生産G 発 行 不具合連絡書 先 (株)シンエイ 承認 確認 作成 産 ンテ 造 証 業 産 術 0 産 質 質 造 密 配 副 部 管 部 部 き 技 技 研 保 部 信 副 術部 門 理 門 ナ 部 門 部 削 術 証 小林 長 部ン 先 部 門 部 長 部 部 18,7,31 18, 8,01 18.7.31 部 門ス 門 由浩 智治 連絡受理日 2018/07/31 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証二G(MD) 小林 歩夢 客先名 京セラ株式会社 連絡者名馮翠様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 32 8071 005 011 518 8071 REC MODULE (518) インサート ロットNo. 8606SS203 対象数量 52.720個 不具合内容 略図(必要な場合のみ)

端子接点変形





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限: 2018/08/07 迄 回答期限:

2018/08/07

迄

発行先確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる