## 不具合整理No. 43MD-10-001 生産課 品質異常改善通知書 発行日: 2011年 10月 10日 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 承 認 確 担 品 検査担当 : 2011年 10月 12日 近藤、 不具 質保証課 生産担当 : 2011年 10月 14日 11,10 11,10,10 指定回答日 八合内容 広。 広 技術担当 : 2011年 10月 18日 図 番 G8C-175NS ロットNo. 1871B-072-010 記 タンシ、アッシー、シンゴウ 名 対象数量 1個 通常 特採 選別 処 . クレーム内容及び確認内容 コメント ①異物付着 各工程にて、発生の可能性があるか確認ねがいます。 控えサンプルの発生 (いずれかに○印) サフタルには荒住してかかったため 発生している・発生していない 不見てきませんでした。 対策実施日: = 流 出 水平展開の有・無 NGサンプルと確認するとかい面に関めるが見られ 查担 原 (有の場合、対象製品名、又は図番を記入) ます、鈴木の工程で力外後里物付着する所は無いと 大 実施 担当者 思かれます 対 太田 11.10.11 1 1.10.11 1, 10, 1 智視 被樹 丰明 生 産 担 当 記 入 技 術 担 当 記 入 <製造物に対する見解の記入> <金型に対する見解の記入> 成弱工程 29 农业(下源银化的设备人) 17.77日電視しましてか上回の程の具物は 見られません. 発 当社での発車は、位、と見、めのかすの、 凉 大 TL701と確認の情处底をします. 再 早期祭見 発 防 止 対 策 「具合ロット生産日: 一年 - 月 - 日 承 認 確 認 担当者 担当者 P番号: P 入井 対策実施ロットNo. 1 1.10.12 1 1, 10, 1 対策実施日: // 年/17月/2日 稔 対策実施日: (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 実施 実施 原因区分 □作業 □金型 □材料 □検査工程 □設備 □梱包·輸送 □管理·仕様 □顧客 ☑その他 品 予防処置 担当者 承 質 22918-072-001-012-29918-072-001-006

の計5ロットにおいて同不具合無しの為、

有効性有りと半り世行致します。

証

11,11,10 広司