品

質

有効性の評価

対策後 |20523-1-T-0|,03-04~ |20529-1-U-0|-059計5中以Hにかいて 同限合無 19為、有効が生有りと判断

不具合整理No. 43MD-15 -00 牛產課 品質異常改善通知書 発行日 : 2012年 5月14日 下記の製品は得意先検査の結果、不合格となりました。 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 確 検査担当 : 2012年 5月 16日 近藤 質保証 不具 生産担当 : 2012年 5月 17日 125.14 12, 5, 14 °12.5.14 指定回答日 技術担当 : 2012年 広司 18日 智治。 合内容 5月 課 DB3-300365-8-11 ロットNo. 120319-1-0-01 記 品 名 DF49-20P-0. 4SD P絶縁座 対象数量 901 通常· 処 置 クレーム内容及び確認内容 コメント サンフのいには茶生していなからた、数 控えサンプルの発生 (いずれかに○印) 発生している・発生していない 変見しませんでU-対策実施日: 流 年 В 出原 水平展開の有・無 プロサープルを確認しましたが、倍率を上げて接直する (有の場合、対象製品名、又は図番を記入) とNG判定できますが通常は倍で検査している。 因 実施 担当者 15倍だとNG判定は難かい地やかいます。 対 品配比相談して対策します 125,17 12.5.16 12.5.15 数樹 手闡 生産課 担 当 記 技術課 <製造物に対する見解の記入> <金型に対する見解の記入> バリかNGにならない発復計量をして 金型との軽合かといたタンシなら ますが、成形のグラフキでショーか バリか出なく条件を上げられます 発生する。 発 小术 因 表記入 プレス倒しいタンシャる to.oosにる 再 発 製作. 防 止 品度品判断了社内题每一之思心本村。 対 (写真レベルは) 具合ロット生産日: 承 確 担当者 P番号: P M 125.17 対策実施ロットNo. 12,5,17 125,22 12, 5, 22 12, 5, 18 雅彦 対策実施日: 対策実施日: 水平展開の有 ·(無) (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 水平展開の有 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 原因区分 **「金型** □材料 □検査工程 □設備 □梱包·輸送 ☑管理·仕様 □顧客 □その他

予防処置

近藤 12, 6, 28

126.28

担当者

12.6.28 智治

確