発行日: 2013年09月10日 (株)シンエイ 整理No: 45F-09-010 協力工場 不良品連絡書 (株) 再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。 木 黒岩 山田 指定回答日: 2013年10月10日 13.9.10 13.9.10 13.9.10 仕様番号 087092-5-09 不良内容 端子変形 品名 DF1-R28(メッキナシ) ロットNo 2969-2970 連絡受理日 2013/09/10 12:33:55 対象数量 30,000 1. 確認内容 返却品の処置(数量明記) 貴社におりて26922970のリーレを見て 当不良の発生を確認でしました。 4. 流出原因 セルバー異常検出されていたにもかかからず、無意識にプレスを作動 金型修理にいただけた後、 試打加工及びサンプル取り時点に 是ゴロで事により金型に何らかの原因を発生工せる当不良を発生工せ おりて発見されなく流出して 正と思われます。 しまりました。 3. 発生防止対策 5. 流出防止対策 場 金型に原因がある様なので、 3、の対策と同様と 画像検出て当製品加工 9A10日より貴子上生産としました。 入 実施日: /3 年 9月/0日 実施日: 年 在庫品仕掛品の確認 回答日: 13年10月4日 2968~2988までのリール処理清 標準類改訂 有 · 無) ( 陷 時 挺 討 対策後、4.2989~4.3006の言ナラロットにおいて、同不具合が 承 認 調査 確認者 無い為、有効性有りと判断致し封、 山田 木 13,11,13 1311.14 13.11, 15