発行日: 2011年10月24日

部品	製造	部(コ	トクタ音	部門)								不具合整理No.				43F-10-015		
発行先	生産2課 2G							•	不	具	合	連	絡	書	<u>+</u>			
配布先		製造部長	製 副造 部 長	営業課	管理課	技術課	精研課	品証課	品技課	生産一課	生産二課	生産三課	生産四課	めっき課	生技課	承認	確認 課治 11.10.24	作成 11.10.24
部数		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.10.24	映次	1
連絡受理日					20	2011年 10月 24日							AM PM 8:00					
不具合受付者名					営業 品質保証2課								中島					
客先名					㈱シンエイハイテック								連絡者名 中西様					
客先よりの連絡方法					() '	電話	(郵便		()荷物	勿	(()) Eメール	(4	FAX
不具合区分					(, and a post-												
図番 / 品名						502486-0028 / 0.5FPC CONN. E/O DUST COVER SUB TERMINAL												
ロットNo./数量						11012BW1D012他 /							ロット限定中につき不明					
内容	容					and the state of t								図(必要な場合のみ)				
キャリアに黒点状の錆のような異物が付着しています。												The state of the s						
今後どの様に動くか - 品質異常改善通知書(5原則シート)発行 (要・非)																		
発行先確認欄			→ 配布翌 かに各・												答者含 。	示期間: 品質男 ご) → として課毎に所		