【用紙-1】 発行日: 2012年12月26日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 44F-12-018 生産一課1G 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 業 産 産 ン 作成 造 証 術 2 造 密 産 質 質 配 テ 副 部 管 部 部 き 技 技 部 研 保 信 部 副 門 理 ナ 部 門 削 術 術 証 長 藤牧 先 長 部 部ン 部 部 部 部 12.12.28 12.12.26 12.12.28 部 門 門ス 門 門 長 映次 和義 和義 連絡受理日 2012/12/26 11:16:48 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 藤牧 和義 客先名 SMK株式会社 連絡者名 モールド品技 山岸し 客先よりの連絡方法 荷物 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 415CPB-090-XXF 0.4MM PITCH PLUG CONT. (PB4Fタンシ) ロットNo. 12.11.06-S2.L.0006.A,B 対象数量 360,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形有り 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2013/01/16 讫 回答期限: 生 掲示期間: 2013/01/09 迄 産 区 一分先確

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

認