【用紙-1】 発行日: 2017年01月24日 不具合整理No. 部品製造部(コネクタ) 48F-01-010 生産2-2 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 質技 ンテ 業 産 産 術 0 密 産 質 造 証 造 配 管 き 技 保 副 部 部 部 研 部 佐竹 部 門 ナ 削 術 術 信 副 理 部 証 長 長 部ン 門 部 部 部 部 先 部 17.1.25 17, 1, 24 17, 1,24 部 門 門ス 門 由浩 雄哥 2017/01/24 連絡受理日 片山 雄司 品質保証部品質保証三課品質保証G 不具合受付者名 豊田通商株式会社 連絡者名 MD 竹花氏 客先名 荷物 客先よりの連絡方法 受付区分 不良 CAP-LITHIUM CELL プレス BLV3E001B 仕様番号 / 品名 ロットNo. 17.01.11.1S.003-005 81.000個 対象数量 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 側面段差(I1寸法)規格外。 0.02mmMAXのところ0.026mm 1cavで発生。 侧面拡大写真 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 汔 回答期限: 2017/01/31 迄 掲示期間: 2017/01/31 迄 行先確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる