【用紙-1】 発行日: 2016年05月30日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-05-011 生産3 発 行 不具合連絡書 先 承 認 確認 作成 質技 造 証 業 産 術 つ 産 質 造 産 密 テ 配 き 副 部 管 部 部 研 技 保 部 副 門 ナ 削 術 術 信 部 理 部 証 長 岸山 佐竹 部ン門ス 部門 部 門 部 部 部 先 16, 5, 31 16, 5, 31 16, 5, 31 門 門 部 由浩 由浩 雄哥人 連絡受理日 2016/05/30 11:17:33 品質保証部品質保証三課品質保証G 不具合受付者名 片山 雄司 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 堀内 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 304699-0-01 DF65-2428SCFA(07) ロットNo. 1.0057A,1.0058A 対象数量 36,600 不具合内容 略図(必要な場合のみ) めっき前の巻き替え作業中にキャリア折れ発見。 キャリア折れ 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2016/06/10 迄 回答期限: 汔 掲示期間: 2016/06/06 迄 行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる