山岸製作所

発行日: 整理No: 2018年04月24日 49F-04-006

## 協力工場 不良品連絡書

(株) 鈴

木

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

認 18, 4, 24





扣 当

指定回答日:

2018年05月/6日

記 仕様番号 RRP20-8J リティニング、スプ・リング NO.3 入 金型番号 P5220 18.03.15.36725~6739 18.03.26.36755~6764 98-1-12194.76R ロットNo 不明 連絡受理日 2018/04/24 対象数量 不明

不良内容 打痕 ロット等不明(確認中)



1. 確認内容

2. 発生原因

上記内容確認、下は下

返却品の処置 (数量明記)

協

151程 四カス上り

4. 流出原因

ついス後サンプル確認で発見でまず リール内で打痕が発生してしまった。

正 I

カ 是

場 屼

記

入

3. 発生防止対策

カス止め確認の徹底

スクラップな記PUSH位置マップ。作成

にいただらました

5. 流出防止対策

画像装置設定

実施日: 18 年 3 月 28 日

実施日:(8年5月10日(記)

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

回答日: 18 年5月9日 調 作成 山岸 山岸

標準類改訂 有 · (無)

秀樹。 秀樹。 承 認 確認者

18.5.09

確 (株) 鈴 認 木

対策後18.03,28,3.6765-6774~18,04.05,3.6885-6904の計5口小において同不具合なしの為、有効性有りと判断致します。

18.8,18

18.5.09



