(株)

鈴

木

協

カ

場

記

入

(有)クラール

2017年01月13日 発行日:

整理No: 48M-01-001

協力工場 不良品連絡書

不良内容

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2017年01月20日

当 調 查 扣 17.1.13 17, 1,16 17, 1, 13

記				
āC	仕様番号		101CPB-136-40F (PB4H H1.0 40P)	
入	品	名	PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLI)
	金型番号		MM449	
	ロットNo		261201-1-Y-03	
	連絡受理日		2017/01/11	
	対象	数量	30,860個	

樹脂に金属カスが練りこまれ

1. 確認内容 当書面にて確認。 返却品の処置(数量明記)

2. 発生原因 当リールでは、金属カス乗り込みの他にニシュート 端到れなどの不良が300ヶ程頻発し、その 検出もあり、焦点が煩発となってしまい 是 見逃し流出となってしまったと思われます エー正 5. 流出防止対策 3. 発生防止対策 今回の様に不良項目不良数が多発して 伽 いる場合は特により一番、慎重に全ての 不良項目に対して見逃しが無い様に個がの注意を刊って検査する様に指導し、流出のかか止を致します。 置 実施日: 月 日 年/月/9日 回答日: 2017 在庫品仕掛品の確認 IRL 調 作 成 在庫品 仕掛品 杳

標準類改訂 有 ・ (無) 対等後、270309-1-A-03-03-270309-1-A-04-04 確 (株) の計5ロットにおいて同不具合無しの為有効性有りと判断致しお。 鈴 木 認

承

17.4.03





