

社内検査異常速報

社内検査異常速報No.*6010022*

発行日 2019/03/12

生産グループ名モールド生産G	生産担当者甲斐明仁
検査グループ名モールド品技G	品技担当者 曽我瑞紀
得 意 先 名 日本モレックス合同会社	
製 品 No.74460102 金型番号 MM589	
製 品 名 0.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST	
仕 様 番 号 505068-2466	
対象ロットNo 90308BW2 01-05	
対象数量(個) 334, 160	
不具合ロットNo. 90308BW2 05	
不具合数量(個) 52,950	発 生 率 ランダム
発生状況リール 出荷	The state of the s
	金額(円) 176,035 150,823
めっき先	
区 分 U 工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様	
材料仕様 LCP-スミカスーパーE6808 UHF BZ	
保留理由 MD・端子変形	
一一 両側 端子の丸穴変形	
不具合内容	
(略図)	
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき 成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他	
処 理納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品 NG: 0 0k: 52,950	
コメント	
特别作業作成為 (3/26)	
(起因部署)	
製造部長 製造副部長 品証 副 部長 管理課長 担当課長	品証課長 品証担当 生産課長 生産担当 品証集計担当
18.4.22 (19.4.03) (19.4.03) (19.4.03) (19.4.03)	
B.4. (8) 東部 (40 40 4)	19.4.02 (19.3.2) (19.4.03) (19.4.03) (19.3.13)
規雄	
(124,01) mix M mix	
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。司治 ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 193.12 は 3.12 は 3.12	
一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。	
品証集計担当 品技課長 品技担当 担当	福長 管理課長 営業処理担当 管理処理担当 品技GL 品技GL
(#2 F	(如果) (物力全社)
現品出庫指示 現品出庫 (起因部署) (協力会社) 3現品処置実施後、不 具合品台帳から削除する。	

株式会社 鈴木