(株)

木

À

協

話

入

佐藤製作所

発行日:

2015年07月31日

整理No:

47F-07-012

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日: 2015年08月07日

承 認	調査	担当
黑岩	佐竹	近藤
15.8,01	15.8.01	15.7.31
映次	由浩	広司

仕様番号	70 6254 999 052 000
品 名	6254-052 B TYPE ノッチアリ
 金型番号	P3394
ロットNo	5609SS119
 連絡受理日	2015/07/31 13:56:27
対象数量	200,000

接触面打ち部にランダムにヒゲバリ有り

不良内容 接触部先端に金属バリ発生

| 对家致重 | 200,000 1. 確認内容 返却品の処置(数量明記) 写真とスケルトンで確認

返却品なし

2. 発生原因 4. 流出原因 調査トライ中 ランダムに発生している為、 発見できませんでした。 力是 IE 3. 発生防止対策 5. 流出防止対策 机 メンテ、技術と打ち合わせ中 全サンプル顕微鏡、測定器で確認 します。 置 27年 8月 7日 実施日: 27年 8月 1/1 日 実施日: 在庫品仕掛品の確認 回答日: 27年 8月 7日

在庫品 無し 仕掛品 無し 承 認 調査 作成 佐藤 佐藤孝志 佐藤 製作所 27.8.7 標準類改訂 27.8.7 承 認 查 確認者

同村局でよいの事本レスよ務遇している為、有効性 (H) 鈴 木認 ありともり折します。

15.10.21 15,10,21 映次