発行日:

2019/4/3

整理No.

6010093

## 特別作業記録

品質保証課

図	番	505068-2466	承認	調査	担当
品	名	0.35 BB SSN6 RP PLUG OM 1ST	佐竹	行9.4,03	(19.4.0)
数	量	123,640	19. 4.04		
ロットNo				TE TO	

90401BW3 01-02

実施期限

2019/4/17

丸穴変形・ゴミ

<処置方法> 変形を平らにする

質

保

<手順>


成形品のため、手袋、マスク着用のこと。

課

右写真の赤枠箇所に丸穴変形が発生しています。

変形箇所を押しつぶし、平らにしてください。

製品が変形しないよう注意してください。



不明点あれば連絡願います。

※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。

品質技術課、	<作業日   十3  年   <作業者:   本日	4月月日~	H3/年4月/0日	<備考> 水池を計り 平らにする 9040(BW301- 407 0ユー 26		
生産課	作業結果	廃棄数 : 良品数 :	0 5 123640 5	作業時間 : 集計月度(品証記入	10,5 H .): H31.4 月	度 集計済
•	<b>≠</b> 202.100 \					

<受理>

品質保証課





