発行日: 2015年08月14日

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

47F-08-006

生産二課 発 行 先


不具合連絡書

762	製造	製造	品証	営業部	生産	生産	技術	メンテ	めっょ	精密亞	生産技	品質技術	品質			承 認	確認	作成	
配信先	長	部長	(副)部長	門	管理部門	部門	部門	ァ ナ 部ン 門ス	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門			黑岩 15.8.17 映次	佐竹 '15.8. 10 由浩	近藤 15.8.14 広司	
連	絡受理	目			2015/08/14 10:27:11														
不具合受付者名					品質保証部品質保証二課品質保証二G 近藤 広司														
客先名					日本モレックス合同会社								連絡者名 モレックス大連工場 YUBO様						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					調査依頼												T.		
仕様番号 / 品名				503538-0008								HI-FIX PE 512PIN PLUG GROUND PLATE							
ロットNo.					50608BW109														
対象数量					75,000														

不具合内容

端子表面に異物(油?)付着。

接触面では無いため使用可とするが、送付サンプルの分析、 報告依頼あり。



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2015/08/28 迄

回答期限:

迄

発行先確 認欄 掲示期間: 2015/08/24 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる