不具	品質保	日				こした。 に原本を回付して下さい。 : 2014年11月11日 3 : 2014年11月14日 3			14.11.06		
不具合内容	証課記入	品 名 5859-	品変形	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	Contract of the Contract of th						
			発生原因		A STATE OF THE STA	tedama yan			生対策	14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
	生産課(現場現		・加工履歴・変化点の確認)		(誰が、いつまつ	ごに何を、どうする)			
						の注	意に作	業才	と行う		
	(ナゼ発生したのかを3回線り返して真の発生原因を掴む) 岩主近し作業にて居同科と製品の スプレか発生					の作業終る時に巻きを石を記する。					
起	不具合口	ット生産日: 年 月 子: P6196	В	4-2-12 4.2			年 月 ア展開の有・無 軟製品名又は図番・)	日 を記入) / 実施	14.11.10	確 認 14.11.10	担他
因部	生産課	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	流出原因			(##\$ 1)0±7	いっぱき じょナス	流	出対策	18.73	
署記入	(現場現特	。 勃現実の確認・履歴・変化 生したのかを3回繰り返し		の異状と	率なから方		に何を、どうする	年れ出	て対策とし	ŧġ.	
×			V			対策実施日:	年 月	B	承認	確認	担
			1			対策実施ロットNo.	展開の有・無	1	14.11.10	(ES)	施
								F#271	1	14.11.10	IAY
						(有の場合、対対		/ 実施	道宏	「南东	1100
	一(現場現物	勿現実の確認・履歴・変化	と点の確認)			(/ 実施	(高五)	油秀	1164
	一(現場現物	匆現実の確認・履歴・変 化	(点の確認)			()	/ 実施		演奏	1160
		あ現実の確認・履歴・変化 Eしたのかを3回繰り返し				()	/ 実施		油蚕	1160
						()	/ 実施		頂秀	116
					3	(雑が、いつまで)	/ 実施	承認	確認	担
					3	(誰が、いつまで 対策実施日: 対策実施ロットNa 水平	に何を、どうする)	/ 実施	承認		
		Eしたのかを3回繰り返し	て真の流出原因を掴む) ↓ ↓]材料 □検証	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	(誰が、いつまで 対策実施日: 対策実施ロットNa 水平	年月経験の有・無機関の有・無機関の有・無機関の有・無機関の有・無機関の有・無機関の有・無機関係を対し、	日		確 認	担
	(ナゼ発生	Eしたのかを3回繰り返し	て真の流出原因を掴む) ↓ ↓ ↓ 【 【 【 【 【 【 【 【 【 【	□材料 □検3	E工程 □設備	(能が、いつまで 対策実施ロ: 対策実施ロ: 大平 (有の場合、対 が (一相包・車	り に何を、どうする) 年 月 「展開の有・無 映製品名又は図書も り	日記入) / 実施 理・仕枝		確 認	担