1850 190 100 DE BERTHER BERTHER BERTHER BERTHER

社内検査異常速報

社内検査異常速報№ *6010140*

発行日 2019/04/15

生産グループ名モールド生産G	生産担当者 豊島健
検査グループ名モールド品技G	品技担当者 曽我瑞紀
得 意 先 名 京セラ (株)	
製 品 No. 25965830 金型番号 MM497	
製 品 名 5859-40 PLUG SUB ASSY (H=0.	9)
仕 様 番 号 31 5859 040 201 829 S +	
対象ロットNo. 9412NS4D01	
対象数量(個) 275, 230	
不具合ロットNo. 9412NS4 12-13	77. 1 -10
不具合数量(個) 29,950	発生率 1/16
70 ± 1/1 1/2 / //	出荷検査 通常
1 ()44 ()44 ()44 ()44 ()44 ()44 ()44 ()4	<u>-994</u> 金 額 (円) [06,438 -32,000]
	異常品 めっき仕様
材料 仕様 LCP-ウェ/UX101 BK010S (L) BLK	
保留理由MD・その他	
	奥側) .
不具合内容	
(略図)	*, *
_	
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他	
処 理 納品・廃棄・返品・一部納品	廃棄・一部納品返品
	•
コメント	
(起区	3部署)
製造部長 製造副部長 品証 (刷) 部長 管理課長 担当	名課長 品証課長 品証担当 生産課長 生産担当 ^{品証集計担当}
	13.1.15
	品技担当発行 品技 品
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に	応じて所属部署に回付する。
※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点を	曽我瑞紀 (19.4.15) (19.4.15)
The state of the s	
7	①この内容を不具 合品台帳 に記載す 一 廃棄
品証集計担当 品技課長 品技担当	「開発業」 「返品」 「納品」 る。 担当課長 管理課長 営業処理担当 管理処理担当 品技GL
面仪珠文 四汉三二	
	(起因部署) (協力会社) ③現品処置実施後、不具合品台帳から削除す