(株)シンエイ

発行日:

2019年01月18日

整理No:

50M-01-003

協力工場 不良品連絡書

(株)

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

以本書配布とれたのは、2019-2-6、16:00

不良内容

指定回答日:

2019年01月24日

75 100	1/9 丘	1 <u>1</u> =
佐竹 19.1.18 由浩	竹花 19.1,18 智治	19.1.18 歩夢

仕様番号 G-110338 BB35L-PAA56EC3-500E-DLF 名 金型番号 MM541 ロットNo 180711-1-P-0002 連絡受理日 2019/01/17

黒マジック付着

対象数量 36.000個 1. 確認内容

黒マニック付着品の流出(外国部に2楽見)

返却品の処置(数量明記)

2. 発生原因

光之終为1处理時,画像未校在部位起! 卷至付けた可能性大。

4. 流出原因

(2.預1)を確認な手段が無い為 その状態のまま出荷流出。

エー正

場

記

入

鈴

認

力

協

3. 発生防止対策

作業指導書類を作成、配布頂き、 作業内容、方法の再徹底

配布,指示1-51開始 実施日:2019年2月7日仮

5. 流出防止対策

作業集計記録表に、チェック項目を重加して頂き 作業者に確認作業を徹底し、 (3項目)により、正確な作業手順の微点。

配布、指示に以開始

実施日:2019年2月7日级

在庫品仕掛品の確認

在庫品 仕掛品 回答日:2019年2月5日

承 認

標準類改訂 (有·無) (M的-070 P51-1/2) 像装置件新唱 対策後. [90108-1-1/-01-02~1902(4-1-X-01-03の

き+5ロット(こかいて同不具合無しの為、有効性有りと判断

致します。

承 認 佐竹



查



確認者

(株)鈴木

Rev: B

19, 2,21

SQM-10010-4