【用紙-1】 発行日: 2015年09月29日 不具合整理No. 47F-09-018 部品製造部(コネクタ) 生産3-1 発 行 不具合連絡書 先 承 認 確認 作成 一産技 造 証 産 産 術 0 密 質 質 造 ンテナ 技 配 管 部 き 保 副 部 部 研 部 副 門 門 部 削 術 術 信 部 門 理 証 山田 和田 長 部ン門ス 部 門 部 部 部 部 先 15.9.29 15, 9, 29 15, 9,29 部 映次 健太 女夫 長 連絡受理日 2015/09/29 08:37:30 品質保証部品質保証二課品質保証一G 山田 健太 不具合受付者名 連絡者名 品質管理課 安田副参事様 郡山ヒロセ電機株式会社 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 167972-6-01 GT25D2-ペグ ロットNo. 1-257-270 対象数量 63,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 逆キャンバー (規格±0~+10mm/1,000mmに対し、-4~-4.5mm有) 450 460 470 480 N 逆キャンパー: -4. 5 mm 今後どの様に動くか 協力工場不良品連絡書発行: 不要 品質異常改善通知書発行 必要 回答期限: 2015/10/13 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 迄 2015/10/06 発行先確認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる