発行日: 2015年05月29日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 46F-05-017 発 行 不具合連絡書 先 FCM(株) 承認 確認 造 証 業 産 産 造 術 0 作成 密 産 質 質 配 副 部 管 部 テ 部 部 き 研 技 技 保 信 部 副 理 門 門 ナ 部 削 術 長 術 証 近藤 佐竹 部ン 先 長 部 門 部 部 部 部 15, 5, 29 15.5.29 15.5,29 部 門 門ス 門 映次 由浩 広司 長 連絡受理日 2015/05/29 09:38:13 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 近藤 広司 客先名 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名 M/D 堀江L 客先よりの連絡方法 荷物 受付区分 不良 70 5859 999 12X XXX S 仕様番号 / 品名 5859-36 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.9) (5859-367°ラク\*カナク\*) 15.05.04.1.T.0109 ロットNo. めっきロット 5/10 737A 対象数量 1リール 不具合内容 略図(必要な場合のみ) めっきつなぎ混入 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2015/06/05 迄 掲示期間: 2015/06/05 迄 行 先 確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる