(株)シンエイ

発行日:

2017年12月25日

整理No:

49M-12-005

## 協力工場 不良品連絡書

不良内容

ショートが発生

(株)

鈴

木


再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2018年01月09日



記				
品	仕様番号		300364-3-11	
入	品	名	DF49-20S-0.4H Rゼツエンザ	
	金型番号		MM369	
	ロットNo		170823-1-R-001	
	連絡受理日		2017/12/22	
	対象	数量	3,880個	



1. 確認内容

上記写真にて確認致しました。

返却品の処置(数量明記)

2. 発生原因

の樹脂ハツが物だしてあり、ハツカリに集中は作業を にしょった。

○ショートは、前四十引発生が毎く、このかりも 云以と思いW検はいまかるた為見落に長がな 流出してしまりました。

4. 流出原因 左記に同じ

エー正

場

入

(株)

鈴 木 認

確

力

協

3. 発生防止対策

処。しつの不良が外発にお場合は他の不良も見落に L新事が有ると思われるので、必がV横断 tan 流出防止と努めます。

5. 流出防止対策 左記に同じ

記

実施日: 20/7年 /2月 26日

実施日: 20/7年 /2月 26日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

承 認 調査 作 成

調

回答日: 20/8年0/月09日

標準類改訂

対策後、180116-1-T-01-05~180828-1-X-01の

計らかりとおいて同不具合無しの為、有効性有りと判断致します。

19, 3,26 由浩

承 認





確認者

(株)鈴木

Rev: B SQM-10010-4