社内検査異常速報

社内検査異常速報Na*6010157*

発行日 2019/04/18

【用紙-4】Rev. E CQM-20010-4

生産グループ名	モールド生産G	生産担当者 樋田	順平	
	モールド品技G	品技担当者 北山	早苗	
得意先名	東北ヒロセ電機(株)			
	50167130 金型番号 MM507			
	BM28 (0. 6) -44DP/2-0. 35V ゼ ツェンサ	(D)		
仕 様 番 号	303898-1-11			
	190417-8-Y-0001-0005			
対象数量(個)	107, 150			
不具合ロットNo.	190417-8-Y-0001-0005	•		
不具合数量(個)	107, 150	発 生 率 1/16		
発 生 状 況		検査	通常	
単 価 (個)	2,26178 0.720	金額(円)	2421	3 <i>5</i> 0 27,791
めっき先		200		
区 分		品 めっき仕様		
	LCP-ウエ/UA201 BK010S			
保留理由	<u>'</u>			
丁目入中於	#N クイキリケズレ・ヒゲバリ 		,	
不具合内容 (略図)			5. [*]	
(哈凶)		,	•	
				* Y* = (i)
起 因 工程 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他				
処 理	納品・廃棄・返品・一部納品廃棄 	* 一部納品返品	<u> </u>	
			. .	
コメント				
		·		
	(起因部署)			er he fir at that
製造部長製造	副部長 品証 (副) 部長 管理課長 担当課長	品証課長 品証担	当 生産課長 生産	担当 品証集計担当
				19 4,19
<u> </u>			品技担当発行 品技(GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。				
1 1	品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。		北山 早苗 (19.4	1,18
i i iii				
・				
D 3748 SL 40 VV			」納品	る。 品技GL
品技課長 品技担当 担当課長 管理課長 営衆処理担当 品技GL				
				3
1 4	現品出庫指示 現品出庫 (起因			③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す
版 終 処 直 。				
株式会社 鈴木 78% 47 200 5 000 20010				