発行日:

2019/4/5

整理No.

6010073

特別作業記録							
	_			品質保証課			
	図 番	G-110338		承認	調査	担当	
	品名	品 名 BB35L-PAA50EB3-500E-DLF			竹花		
	数 量 35,930			(19.4.05) $(19.4.05)$ $(19.4.05)$			
	ロットNo			直	智治		
		190326-2-U-0004		実施期限			
				2019/4/19			
品	<不良内		<処置方法>				
	①リール巻き		①巻きなおし				
質	②#Q 反ゲー	-ト縦バリ	②バリ倒し・除去				
保		,		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
	<手順>			ゴウ面縦バリ		J	
証		、手袋、マスク着用のこと。	eganadandanakanandanagy				
		発生しているリールです。リールを巻き直してください。	Li pjanggan	iannanannan	FIFFE		
課		る変形箇所がある際はカットし廃棄してください。					
		しているものはバリを除去してください。					
		ものはバリを倒してください。					
		と場合、倒したバリがタブ樹脂被りの					
	規格外の大きさにならないよう注意願います。						
	#Qcavに発生傾向あります。						
	不明点あれば連絡願います。						
	※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。						
] 🐰	┃ <作業日 ┃		<備考>				
品質技術課	年月日~年月日						
技術	大						
生							
生産課		廃棄数 : ケ	作業時間 :		Н		
眯	作業結果		集計月度(品証記			 <b>度 集計済</b>	
	<受理>	1	米川刀及(四部形	<i>/// ·</i>		又不可所	
	\\\/						
品品							
品質保							

(株) 鈴木

Rev : A

SQM-20020-1