L F	【用秕一 1】													発	7日:		201	平	12,	月21	<u> </u>		
部品製造部(生産3課2G)													不	具台	整理	里No	).	-	43	-12-	001		
	生	産3課	2G	0											*確認	忍後	は、印	きおり	頼し	いします	<i>f</i> .		
発 行 先	f H			不具合連絡								書	•										
配	製造	製副造	営	品	品	生				<u> </u>		<u> </u>					承認		確	認	ff		
配 布 先	造部長	部長	業 課	証課	技課	産課										1	小林	1		$\overline{/}$		香本 12. 21	
部数	1	1	1	1	1	1										1	11. <b>1</b> 2.26 大典	<b>₹</b>	/			12. 21 <b>達昭</b>	
連絡	各受理	里日				201	1年1	2月2	PM 2:07														
不具	1000	を付者	名			品	質保	証一		·													
客ź	七名				S&Sコンポーネンツ(株)								連絡	各者:	名		大森	果县	Ē	様		·	
客ź	もより	の連	絡方法	去	(		)電記	î	(	)郵	便	( (	) ) 待	物	(		)E\-	ル		(	)FA	λX	
不具	具合区	区分			(		)苦情	f	( (	) ) 不	良	(		-	_႓		調査係		<u>i</u>				
図	<b>F</b> /	品名			8100-4913,4915,4914 / WR00								5T_S_ 64T_L			64T	_S_511	W					
מם	ŀNo./	/数量					2,BT68 00045			80017J E2	/					•	不明			ケ			
内	容		反り		5リール								略図(必要な場合のみ)										
規格:1.00mmMAXに対し1.394mm有り																							
巻き数合計:174,000ヶ													·										
												•											
		(以前	前発 4	生した	∶波及	マロッ	トでダ	技策育	<b>漬の</b> ।	ロット	。)			添付ファイル参照。									
														,, ,, ,, , , , , , , , , , , , , , , ,									
																						2	
													<u> </u>		,								
履歴・キープサンプル調査																							
-																						_	
																						_	
												七戶	=	- <b>廿</b> F	月	月.1	F	1 1	1 [		_ 		
													─掲示期間:1月11日迄										

(株) 鈴木 品質保証課

Rev : A

NQM-06030-1



不良品写真



PART NAME

WR 1.57\_S\_511W

PART No. 8100-4913

(P)

QUARTITY 25000 12 2 7 164

SUPPLIER 42-41

(U)

SEPPLIER 42-41

(D)

JINSpection mark joint-0

SERIAL BT68001611

- 1, 46


241/24/28 10:34 12

現品票





不良品測定值写真



現品票

