【用紙一1】 発行日: 2015年02月13日 部品製造部(モールド) 不具合整理No. 46M-02-006 モールド生産課生産G 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 造 証 産 産 術 0 密 産 質 造 質 配 テ 副 部 き 技 技 管 部 部 研 保 部 副 理 信 部 門 ナ 部 削 術 術 証 長 沒川 浅川 長 部 部ン 門 部 部 先 部 部 15.2.17 15 2.17 部 門ス 門 門 門 裕规 裕規 長 連絡受理日 2015/02/13 17:28:07 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課ISO·MS推進G 浅川 裕規 客先名 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名 小野様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 31 5859 036 201 829 S + 5859-36 PLUG SUB ASSY (H=0.9) ロットNo. 5128NS4XX,5125NS4XX,5123NS4XX,5122NS4XX,5120NS4XX,5124NS4XX,4Z22NS4XX 対象数量 570,120 不具合内容 略図(必要な場合のみ) インサートCONT保持部キャリア緩み 組立後、金具バリ発生 不良率:組立品5/50 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/02/26 迄 回答期限: 迄

掲示期間: 2015/02/20 迄

行先確認

櫊

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる