部品製造部(コネクタ)		不具合整理No.	50F-01-003
生産5			•
発	一 	古级主	
不具合連絡書			
製製品営	生 生 技 メ め 精 生産 産 術 ンっ 密 産産 管 部	品 間 質 質 技 保	認 確認 作成
【配】部 副 ○ 部 ↑ 【信 匡 部 副 門 3	管 │ 部 │ 部 │ テ│ き │ 研 │ 技 │ 理 │ 門 │ 門 │ ナ│ 部 │ 削 │ 術 │	技 保 無 無 101	電
	部 部 部 部 門 日 部 部 門 門 月 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門	部 部 門 19.1	
	<u> </u>		
客先名 大	 C和電機工業株式会社	連絡者名品質保証	
客先よりの連絡方法 En	よりの連絡方法 Email		
受付区分			
仕様番号 / 品名 JI	JK04-SP001-00 / ヨウハクシートメッシュヒン		
ロットNo. 18	80126-1K-001		
\46 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
	3m	MARTIN / NOTE A LE A A	7. \
▼ 不具合内容員数不足 現品票表示250	6mに対して63m不足	略図(必要な場合の	<i>ም)</i>
	•		
今後どの様に動くか			
品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要			
回答期限: 2019/	/01/18 迄 回答	期限: -	迄
発			
【 行 】 【 先 】 【 確 】			
機 発行(品証) → 発行翌日に朝礼 → 教育記録として課毎に所定の	等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象 ファイルに綴じる	その確認印又はサイン(交替勤務者含	む)