| 品質保証課記入 | 整理No.  | 6010138                     |                     | 6534至                 | 机生主                         | 発行日         | 2019年0   | 04月15日    |
|---------|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------|-----------|
|         | 製品cd   | 96560126                    | 00                  | 貝以音                   | <b>幹報告書</b>                 | 担当者 田中 省    |          | 省吾        |
|         |  |                             | ▲ 発生原因: 2019年05月 6日 |                       |                             |             | <u> </u> |           |
|         | く  |                             |                     |                       | 担当課                         | モール         | P 生 度 G  |           |
|         |  |                             |                     | <del> </del>          |                             |             |          |           |
|         | 図番   | G-110471                    |                     |                       |                             | 承 認         | 確認       | 担当者       |
|         |  | BB35K-PAA18EA31-            |                     | 佐竹                    | 竹花                          | (I)         |          |           |
|         | ロットNo.                                       | 190409-2-X-0003             |                     | 数量                    | 53,470 個                    | (19, 4, 16) | 19. 4.15 | 19, 4, 15 |
|         | 不良項目   | MD·端子変形                     |                     | 金額                    | 151,684 円                   | 迪浩          | 智治       |           |
|         | <不良内容>                                       |                             |                     | <略 図>                 |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         | #Q スライド前樹脂詰まりで変形                             |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         | 発生原因   |                             |                     |                       | 流出原因                        |             |          |           |
| 起因部署記入  |  |                             |                     | (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) |                             |             |          |           |
|         | v <u>8 <del>8</del> 9</u>                    |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         | (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む)                  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         | *  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       | _                           |             |          |           |
|         | 1  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         | ↓  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         | <b>発生対策</b> (誰が、いつまでに何を、どうする) (で             |                             |                     |                       | 【誰が、いつまでに何を、どう              | 流出対策        |          |           |
|         | (能が、いうまでに何を、とうする)                            |                             |                     | (証が、いつまでに何を、とう        | 96)                         |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         | 金型番号 MM548 担当者                               |                             |                     |                       |                             |             | 担当者      |           |
|         | 対策実施ロットNo.                                   |                             |                     |                       | 対策実施ロット№                    |             |          |           |
|         |  |                             |                     | 对束美施印外的0.             |                             |             |          |           |
|         | 対策実施日: 年 月 日                                 |                             |                     |                       | 対策実施日:                      |             |          |           |
|         |  | 水平展開の有・無(有の場合、対象製品名又は図番を記入) |                     |                       | 水平展開の有・無(有の場合、対象製品名又は図番を記入) |             |          |           |
|         | ,  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         | )  / 実施                                      |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       | 所属長コメント(作業者・                | への指導内容      | とグループ内周  | 知徹底方法)    |
|         | <u>承認 確認</u>                                 |                             |                     |                       |                             | 承 認         | 確認       |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          | /         |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          | /         |
| 標       | <b>集類改訂</b>                                  | 有 ・ 無                       | (                   |                       |                             |             | )        |           |
|         | 原因区分 口作業 口金型 口材料 口検査工程 口設備 口梱包・輸送 口管理・仕様 口その |                             |                     |                       | 承 認                         | 確認          | 担当者      |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         | 対策効果 口有効性の評価にて、対策効果の確認をします。<br>の確認 ロコメント( )  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         | 50小生産後又は対象期間経過した場合は下記に記入の事(記入の無いものは調査中とする) 有 |                             |                     |                       |                             | 承 認         | 確認       | 担当者       |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
|         |  |                             |                     |                       |                             |             |          |           |
| - 1     | 一   門个具                                      | 4年以上产业局区1957年               | BEAKEL -            |                       |                             |             |          |           |
|         | 一   門个具                                      | と、1年以上生産履歴が無い為、             | 閉鎖致します。             |                       |                             |             |          |           |