発行日: 2017年10月05日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-10-002 発 行 不具合連絡書 先 FCM(株) 品質 品質 承認 確認 作成 産 産 術 産 造 証 密 造 配 副 部 管 部 部 テ き 研 技 技 保 部 信 副 術部 行花 門 理 門 ナ 削 術 証 部 部 長 部 先 長 部 部ン 門 部 部 17,10,05 部 門ス 17.10.05 連絡受理日 2017/10/05 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証G(CC) 高原 一磨 京セラ株式会社 連絡者名 浅川課長 客先名 客先よりの連絡方法 電話 不良 受付区分 70 5858 999 122 XXX S (プラケ 仕様番号 / 品名 5858-36 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.8) 36Pカナク*) ロットNo. 17.08.14.2.I.0089 対象数量 32,900個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) プロテクター変形 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2017/10/19 汔 発行先 確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) →教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる