【用紙-1】 発行日: 2017年09月21日 不具合整理No. 49F-09-011 部品製造部(コネクタ) -生産1-1 発 行 不具合連絡書 先 品質技術 承認 確認 作成 密研 一産技 質保 証 業 産 産 術 ンテ 造 0 造 配 副 部 管 部 き 部 部 信 部 副 門 理 門 ナ 削 術 部 証 長 部ン門ス 部 先 部 門 部 部 部 17, 9,21 17, 9, 22 17,9,2 門 部 哲夫 哲夫 映次 連絡受理日 2017/09/21 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 和田 哲夫 客先名 SMK株式会社 連絡者名 品質管理課 前川様 客先よりの連絡方法 Email 不良 ⇒ 安先要因 受付区分 仕様番号 / 品名 415CFP-106-64F 0.5MM PITCH FPC CONTACT ロットNo. 17.08.08-S1.O.0033/17.08.10-S1.P.0021 対象数量 400,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) コンタクトの接点部分が無くなっている。 無くなっている部位 同じ場所を指しています。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 不柔 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/09/28 迄 回答期限: 迄 行

発行先確認爛

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる