社内検査異常速報

社内検査異常速報No.*6010093*

発行日 2019/04/01

1	1		
	1 — 7		
モールド品技G	品技担当者 曽劧	戈瑞紀	
日本モレックス合同会社	···		
)		
	<u></u>		
	57% /I ++ ~~ \	<i>I</i> -3 ³)	
	- 1		- 959 170
2, 19121 2	- 848 金額 (円)	369,83	3 352, 176
	田 上 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>	
· ·			
カット型より丸穴変形 ゴミ			
	•	•	
材料・プレス・梅み・めっき・成	10・白動機・管理・絵杏・	・品証・党業・選送業	ぎ・その他
73) K: 123, 690
	THE THURSDAY	104 - 0	7(2),010
		<i>;</i>	
164 66 1			
(1) 产初新美和的种) .		
(起因	部署)		
副部長 品証 (副)部長 管理課長 担当		旦当 生産課長 生産	担当 品証集計担当
記副部長 品証(M)部長 管理課長 担当 (全川)	部署)	旦当 生産課長 生産	担当品証集計担当
福	部署) 課長 品証課長 品証担 (12) (19.4.11) (19.4.11)	(7g 4.12) (7g 4	19 4.01
Ball	部署) 課長 品証課長 品証担 (12) (13,4,11) (13,4,11) (13,4,11)	石族 119 4.12 119 4.12	
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	部署) 課長 品証課長 品証担 (13.4.11) (13.4.11) (13.4.11)	后班 (13 4.12) (13 4.12) (13 4.12) (14 基	19 4.01
品証 (側) 部長 管理課長 担当 19.4,22	部署) 課長 品証課長 品証担 (13.4.11) (13.4.11) (13.4.11)	后坡 (19 4.12) (19 4 连	(A) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	部署) 課長 品証課長 品証担 13.4.1 13.4.1 13.4.1 13.4.1 13.4.1 13.4.1	后班 (13 4.12) (13 4.12) (13 4.12) (14 基	(A) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
記副部長 品証 (副) 部長 管理課長 担当 (表別) 19.4,22 (2.3) (19.4,12) (2.4) (2.3)	部署) 課長 品証課長 品証担 13.4.1 13.4.1 13.4.1 13.4.1 13.4.1 13.4.1	后坡 (19 4.12) (19 4 连	(A) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
記副部長 品証 (副) 部長 管理課長 担当 (表別) 19.4,22 (2.3) (19.4,12) (2.4) (2.3)	部署) 課長 品証課長 品証担 (13.4.11)	后级 19.4.12 (19.4.12) (19.	GL 品技課長 (1) (4,01) (2) (3) (4,01)
国部長 品証 (側) 部長 管理課長 担当 (実) 19.4.22 (対現) 19.4.22 (対現) 19.4.12 (対現 本語) 19.4.12 (対理 本語) 19.4.12	部署)	后班 (19.4.12) (1	GL 品技課長 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
記副部長 品証 (副) 部長 管理課長 担当 (表別) 19.4,22 (2.3) (19.4,12) (2.4) (2.3)	部署)	后级 19.4.12 (19.4.12) (19.	GL 品技課長 (1) (4,01) (2) (3) (4,01)
国部長 品証 (側) 部長 管理課長 担当 (実) 19.4.22 (対現) 19.4.22 (対現) 19.4.12 (対現 本語) 19.4.12 (対理 本語) 19.4.12	部署)	后班 (19.4.12) (1	GL 品技課長 (A) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4
	3 0. 35 BB SSB6 RP PLUG OM 1S 505068-2466 90401BW3M01-06 406, 540 90401BW3 01-02 123, 640 リール よ、9912(全 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125	日本モレックス合同会社 74460102 金型番号 MM590 10.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST 505068-2466 90401BW3M01-06 406,540 90401BW3 01-02 123,640 発生率 ランリール 出荷検査 2,99(2(2-848 金 額 (円)) 「工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様 LCP-スミカスーハ゜-E6808 UHF BZ MD・丸穴変形(成形型以外) カット型より丸穴変形 ゴミ 材料・プレス・焼入・めっき 成形・自動機・管理・検査 納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品	日本モレックス合同会社 74460102 金型番号 MM590 6.0.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST 505068-2466 90401BW3M01-06 406,540 90401BW3 01-02 123,640 発生率 ランダム リール 出荷検査 通常 2、99(2(2-848)金額(円) 369,83 「工程内異常品 □焼入異常品 めっき仕様 LCP-スミカスーパーE6808 UHF BZ MD・丸穴変形(成形型以外) カット型より丸穴変形 成形型以外) カット型より丸穴変形 ゴミ 材料・プレス・焼入・めっき 成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業長 納品・廃棄・返品・一部納品廃棄・一部納品返品 NG □

(起因部署)

現品出庫指示 現品出庫

(協力会社)

最終処置