【用紙一1】 発行日: 2014年10月01日 部品製造部(モールド) 不具合整理No. 46M-10-001 モールド生産課生産2G 発 行 不具合連絡書 先 品 承認 確認 作成 ンテ 産 産 術 産 質 質 造 証 業 0 密 造 配 き 副 部 管 部 部 研 技 技 保 部 信 副 ナ 部 理 門 削 門 部 術 術 証 堀江 長 浅川 先 長 部 部ン 門 部 部 部 部 14,10,01 14.10.03 14,10,01 部 門ス 門 門 門 門 門 太郎 裕规 連絡受理日 2014/10/01 08:55:47 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治 株式会社ITTキャノン 客先名 山下様 連絡者名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 クレーム 仕様番号 / 品名 158-4543-000 CONTACT MODULE PLUG QLC ロット№. 調查中 対象数量 調查中 不具合内容 略図(必要な場合のみ) コンタクト間で短絡が発生 (ロットNo131015-1-T-01-09.131011-1-T-01-20. 131009-1-T-01-26含むそれ以前のロットから 発生している) コンタクト№2、№3間が短絡している コンタクトNe2、Ne3間のモールドに異物を確認。 また異物とコンタクト間が導通する事を確認 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 回答期限: 2014/10/15 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2014/10/08 迄

発行先確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる