発行日: 2013年03月19日

部品	品製造	部(め·	っき)			<u> </u>							不具合整理No.			44K-03-004					
	めっき室					[									•••						
発行														_					Ī		
先							─ <b>│  不具合連絡書</b> │														
													, 4 B Beel	_							
	製造	製造	牌ᆱ	営業	生産	生産	技術	メン	<b>&amp;</b> 0	精密	生産	品質	品質			承認	確認	11	成		
配	部	副		部門	管理	部門	部	テナ	き部	研	技	技	保								
配信先	長	部長	<b>-</b>	ניז	部	[°]	門	部ン	門門	削部	術部	術部	証部			<u>13.</u> 3. 19	13 3.19		3,19		
			部長		門			門ス		門:	門	門	門			立司	<b>必</b> 規	1			
連絡受理日 20						2013/03/19 14:20:02															
不具合受付者名 品						品質保証部品質保証一課品質保証一Gめっき 南澤 一慶															
客:	客先名					SMK株式会社								連絡者名 MD担当 竹花							
客先よりの連絡方法					Emai	Email															
受付区分不良						下良															
仕様番号 / 品名 4150 3ウC							97-5	2F (P	B4H I	H1.5	/	I	PB-4I	H(0.4I	MMB-	-B) H=1.5 I	PLUG CON	TAC	Т		
ロット№. 13.					13.02	13.02.22-S4.J.0022.A															
対象数量 499,6							9,600														
不具合内容														略図(必要な場合のみ)							
プロテクタ変形 成形連続生産中約2000個のところでカシメミスにより停止。 カシメ型からプロテクタがつぶれた端子が発見された。 MDより返却有り。																					
													;								
												i							ľ		
今後どの様に動くか																					
											協力	工場で	易不良品連絡書発行: 不要								
	回答期限: 2013/03						03/22 迄					回答期限:			<del>-</del>				_		
																			-		
4													19 二		題.	201	2/02/2	<u> </u>	浩		
生産 区													饱刀	八州	月]:	2013	3/03/2	U	迄		
区分先確																					
唯 記 記 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → 欄 →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる .											· ·										