発行日: 2016年09月12日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 48F-09-004 発 行 不具合連絡書 先 FCM(株) 品質 承認 確認 ンテナ 作成 造 証 業 産 産 術 産 質 造 っ 密 配 技術 副 保 部 管 部 部 き 研 技 部 信 部 副 門 理 門 部 削 術 和田 証 長 先 長 部 部ン 門 部 部 部 部 16, 9, 12 16, 9.12 16.9.12 部 門ス 門 門 門 理点 哲夫 映次 連絡受理日 2016/09/12 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 川又 理恵 客先名 連絡者名竹花氏 モールド部門【日本モレックス(同)向け製品】 客先よりの連絡方法 荷物 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 505475-0808 0.4 BB CONN H=0.6 RB PLUG NAIL ロットNo. 16.08.06.1.03-07,09 340,300個 対象数量 不具合内容 略図(必要な場合のみ) バリア位置ズレ異常 0 ②方向から撮影 1 ③方向から撮影 の方向から撮影 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2016/09/20 掲示期間: 2016/09/20 迄 発行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者合む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる