発行日: 2017年06月05日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 48F-06-002 生産3 発 行 不具合連絡書 先 ンテナン 特密研削 品質技術 承 認 確認 作成 質保 造 業 産 産 術 2 産 造 証 部門 管理 部門 技術 副 部 き 部 副 部 証 信 部 長 門 部 部 先 長 部 部 部 17, 6,05 17.6.05 17, 6, 05 部 門 門ス 門 門 門 雄司 映次 連絡受理日 2017/05/31 不具合受付者名 品質保証部品質保証三課品質保証G 片山 雄司 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 MD 黒岩L 客先名 電話 客先よりの連絡方法 不良 受付区分 156162-4-11 XG1-P-SVタンシ-20H(NI3-4+AU0.2) 仕様番号 / 品名 ロットNo. 115-117 対象数量 1,259,300個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) カット型でガイド当たり発生。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/06/12 迄 回答期限: 迄 発行先確認欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる