発行日: 2017年09月27日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 49M-09-001 発 行 不具合連絡書 先 (株)シンエイ 承認 確認 作成 造 証 産 産 術 造 0 密 産 質 質 テ 技術 配 部 副 部 管 部 部 き 研 技 保 部 副 理 門 ナ 部 術 信 削 証 長 行花 部ン門ス 長 部 門 部 部 部 先 部 17.9.27 17.9.27 部 門 門 門 智治 長 連絡受理日 2017/09/25 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証G(MD) 竹花 智治 京セラ株式会社 客先名 連絡者名 芹澤様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 31 5857 048 201 829 S + 5857-48 PLUG SUB ASSY (H=0.7) ロットNo. 7916NS205 対象数量 15,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 社内の工程管理票が貼られたまま製品を出荷してしまった од купсета 20 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 回答期限: 2017/10/03 迄 行先確認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる