1、联轴器没有周向定位。

2、联轴器孔没有打通。

3、轴套和端盖之间没有密封。

4、轴承左侧精加工面太长，可设计成阶梯轴。

5、无调整垫片，无法调整轴承间隙。

6、箱体的加工面与非加工面没有分开。

7、加一套筒，用于轴承的轴向定位。


8、金属隔离环应置于内径处。

9、圆螺母缺剖面线，且未装止动垫圈。

10、轴承外圈与套杯及端盖之间须放松。

11、加一套筒，用于轴承的轴向定位。

12、套杯应使轴承外圈轴向定位。



1、箱体的加工面与非加工面没有分开。

2、无调整垫片，无法调整轴承间隙。

3、在此定位轴承内圈多余。

4、套筒与轴承外圈接触。

5、齿轮左侧应加工一个轴肩轴向定位齿轮。

6、键太长，套筒无法装入。

7、圆螺母未装止动垫圈。

8、带轮左侧没有轴向定位。

9、密封圈的画法不对。

10、轴的宽度应比齿轮的稍窄一点。

11、两圆圈处应留有一定的间隙。

12、此段轴的直径应小一点，否则圆螺母装不进。

